

Atmos
extrem

T A P E

48
bars

www.atmosani.com



25 mm x 3 m

Atmos
extrem

T A P E

-54°C
+260°C

**Ruban silicone
autofusionnant**

**Zelfversmeltende
siliconentape**

**Self-fusing silicone
tape**

ATMOS

**Nastro silicone
autofondente**

**Cinta de silicona
autofusionante**

**Fita de silicone de
fundição automática**

ATMOS SAS (France)
74 chemin de la chapelle St Antoine
95300 Ennery



1- Positionner le ruban
avant la fuite, et
commencer à l'enrouler.



2- Enrouler le ruban en
le recouvrant de 50 %
tout en l'étirant
légèrement.



3- Recouvrir après la fuite
et continuer à enrouler le
ruban en revenant au point
de départ.

Prise immédiate

1- Plaats de tape voor het
lek en begin te wikkelen.

2- Wikkel de tape af,
zorg ervoor dat deze
telkens 50 % overlapt en
rek deze hierbij lichtjes
uit.

3- Wikkel af tot voorbij
het lek en keer daarna al
wikkellend terug naar het
uitgangspunt.

Onmiddellijke hechting

1- Stick the tape in front
of the leak, and begin to
wrap around the pipe

2- Wrap the tape around
by covering 50% of it,
all the while stretching it
slightly

3- Cover after the leak
and continue to unravel
the tape by returning
to the place you started.
Effective immediately

1- Situar la cinta antes
de la fuga y comenzar
a enrollarla.

2- Enrollar la cinta
superponiéndola un
50% al mismo tiempo
que se la estira
ligeramente.

3- Cubrir después de la
fuga y seguir enrollando
la cinta volviendo hasta
el punto inicial.

Fusiona inmediatamente

1- Posizionare il nastro
prima della fuga e
iniziare ad avvolgerlo

2- Avvolgere il nastro
ricoprendolo del 50%
e stirandolo
leggermente

3- Ricoprire dopo
la fuga e continuare
ad avvolgere il nastro
ritornando al punto
di partenza.

Prise immediata

1- Posicionar a fita
antes da fuga e
começar a enrolá-la

2- Enrolar a fita
cobrindo-a a 50%, ao
mesmo tempo que
a estica ligeiramente

3- Recobrir após
a fuga e continuar a
enrolar a fita voltando
ao ponto de partida.

Ação imediata